



Pamplona, junio de 2023 / Iruñean, 2023ko ekainean

Estimado Sr./ Sra:

Nos ponemos en contacto con usted desde el Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), organismo competente para el asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales, para recordarle la importancia de contar con su compromiso e implicación para **evitar los accidentes provocados por caídas desde cubiertas, tejados y otras superficies**. Esta tipología de trabajos se multiplica con la llegada de la época estival y registra uno de los índices más elevados de mortalidad en nuestra Comunidad.

Así lo demuestran los datos. Solo en los últimos doce años se han investigado en Navarra 268 accidentes ligados a caídas de altura, con el resultado de trece personas fallecidas. En la mayoría de los casos, según las investigaciones realizadas, estos accidentes se podían haber evitado.

El personal técnico del ISPLN, en sus visitas a empresas, ha detectado áreas de mejora en el cumplimiento de la obligación legal, por parte de las personas titulares de la actividad, de identificar y evaluar los riesgos de las cubiertas. La ausencia de la identificación inicial del riesgo conlleva la falta de las medidas preventivas necesarias, y provoca que en muchas ocasiones los trabajos se realicen en condiciones muy precarias.

Por todo ello, reiteramos la importancia de que, en su calidad de persona titular de la cubierta, **identifique los riesgos** de un posible acceso a cubiertas, **planifique** correctamente los trabajos y garantice, además, que estos son realizados con las debidas **medidas preventivas**.

Para este cometido queremos señalarle dos aspectos clave en este proceso. Por una parte, la necesidad de **recopilar información sobre la cubierta e implantar protecciones** (colectivas preferentemente) y, por otra, la importancia de que la **selección del contratista y/o personal que realiza la intervención** se realice teniendo en cuenta, además de los criterios económicos, que cuente con los medios necesarios y con personal cualificado para realizar el trabajo con seguridad. Si se realiza con medios propios, deberá tener en cuenta las condiciones de la cubierta, los medios materiales necesarios y las capacidades profesionales en materia de seguridad y de salud del personal designado.

En el [material informativo](#) de la campaña "[Trabajos en cubiertas: Lo importante es bajar con vida](#)", promovida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y en la que el ISPLN colabora, puede encontrar información detallada al respecto.

Le recordamos que el personal técnico del ISPLN está a su entera disposición para cualquier consulta o asesoramiento sobre este tema a través de la dirección de correo ispln.sprl@navarra.es o en el teléfono 848423766.

Entre todos/as, esperamos reducir el número de accidentes por esta causa. Muchas gracias por su colaboración.

Un cordial saludo.

M^a Angeles Nuin Villanueva

Directora Gerente ISPLN
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Institutuko zuzendari kudeatzailea

Jaun/Andre agurgarria:

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko (NOPLOIko) Lan Osasuneko Zerbitzua harremanetan jartzen da zurekin, erakunde hori baita laneko arriskuen prebentzioan aholkularitza teknikoa emateko eskumena duena, eta gogorarazten dizu garrantzitsua dela zure konpromisoa eta inplikazioa izatea **estalkietatik, teilatuetatik eta beste azalera batzuetatik erorita izandako istripuak saihesteko**. Lan-tipologia hori ugartu egiten da udan, eta gure erkidegoan heriotza-tasa handienetako bat du.

Hala erakusten dute datuek. Azken hamabi urteetan bakarrik, altueretatik erorita izandako 268 istripu ikertu dira Nafarroan, eta hamahiru pertsona hil dira. Kasu gehienetan, egindako ikerketen arabera, istripu horiek saihestu zitezkeen.

NOPLOIko teknikariek, enpresetara egindako bisitetan, hobetu beharreko arloak hauteman dituzte jardueraren titularrek estalkietako arriskuak identifikatzeko eta ebaluatzeko legezko betebeharra betetzeari dagokionez. Arriskuaren hasierako identifikaziorik ezean, beharrezko prebentzio-neurriak falta dira, eta, horren ondorioz, askotan, lanak oso baldintza eskasetan egiten dira.

Horregatik guztiagatik, berriro diogu garrantzitsua dela estalkiaren titular gisa estalkietan aritzeko **arriskua identifikatzea**, lanak behar bezala **planifikatzea** eta, gainera, horiek behar bezalako **prebentzio-neurriekin** egiten direla bermatzea.

Horretarako, prozesu honetan funtsezkoak diren bi alderdi adierazi nahi dizkizugu. Alde batetik, **estaldurari buruzko informazioa biltzeko eta babesak ezartzeko** beharra (kolektiboak, ahal dela), eta, bestetik, **kontratista eta/edo esku-hartzea egingo duten langileak hautatzeko orduan**, irizpide ekonomikoez gain, lana segurtasunez egiteko behar diren bitartekoak eta langile gaituak izatearen garrantzia. Baliabide propioekin eginez gero, kontuan izan beharko ditu estalkiaren baldintzak, beharrezko baliabide materialak eta izendatutako langileen segurtasun- eta osasun-arloko gaitasun profesionalak.

Horri buruzko informazio zehatza aurki dezakezu Laneko Segurtasun eta Osasunerako Institutu Nazionalak (LSOIN) sustatzen duen "[Trabajos en cubiertas: Lo importante es bajar con vida](#)" [Estalkietako lanak: garrantzitsuena bizirik jaistea da] kanpainaren [material informatiboan](#); NOPLOIk ere parte hartzen du kanpaina horretan.

Gogorarazten dizugu, gainera, NOPLOIko teknikariak zure esanetara daudela gai honi buruzko edozein kontsulta argitu edo aholkuak emateko, ispln.sprl@navarra.es helbidearen edo 848423766 telefonoaren bidez.

Guztion artean espero dugu istripu kopurua murriztea. Eskerrik asko laguntzeagatik.

Agur bero bat.

Estrella Extramiana Cameno

Jefa del Servicio de Salud Laboral
Lan Osasunaren Zerbitzuko Burua